

FICHA TÉCNICA

SÚRFAX RF-1 es un aditivo para usarse en el reciclado de pavimentos asfálticos, promueve la adherencia y el rejuvenecimiento de la mezcla "vieja" regresándole muchas de sus propiedades. Puede incorporarse en el asfalto de aporte y reduce la rigidez del pavimento a reciclar, haciéndolo más flexible. Tiene un punto de flama alto, así la afectación de esta propiedad en el asfalto aditivado es mínima.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C	Líquido viscoso
Olor característico	Hidrocarburo
Color	Oscuro

FORMULACIONES TÍPICAS ⁽¹⁾

Asfalto	100 kg
SÚRFAX RF-1	4 – 12 %

NOTA: Las características son típicas. Estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

(1) Siempre es recomendable realizar formulaciones de laboratorio para determinar la dosificación a emplear.
c.b.p.- cuanto basta para pH requerido

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: 38.24.90.99

NOTA: En caso de contacto por cualquiera vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima. Es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de éste producto.



Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México.
ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304

SÚRFAX RF-1

Es un aditivo para el reciclado de pavimentos asfálticos. Se incorpora en el asfalto de aporte y reduce la rigidez del pavimento a reciclar, haciéndolo más flexible.

PRESENTACIÓN

Tambores de plástico con 200 kg peso neto.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, cerrado.

RECOMENDACIONES DE USO

Adicionar directamente en la planta de mezcla asfáltica, inyectándolo en la línea de asfalto antes de entrar al tambor mezclador.

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD

(Para mayores referencias solicite MSDS SÚRFAX RF-1)

SÚRFAX RF-1 es un producto derivado del petróleo que puede provocar irritación ligera de la piel, por esto debe evitarse todo contacto con la piel, ojos y ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con un trapo limpio y lavar con jabón y abundante agua corriente.

Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con abundante agua corriente y acudir de inmediato al médico.

Si la ropa fue contaminada es preciso lavarla con abundante agua y jabón antes de ser usada nuevamente.

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SÚRFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SÚRFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.

CÓDIGO DE DOCUMENTO: 4-DT-12 Ver.00