

## FICHA TÉCNICA

Las emulsiones fabricadas con **SÚRFAX C-25 A** son utilizadas para riego de sello de gravilla y riego de liga para carpeta asfáltica, base negra y micro carpetas en caliente. Permite fabricar emulsiones estables bajo condiciones normales. Excelente adherencia en trabajos de tratamientos superficiales. Ofrece la ventaja de bajo consumo de ácido para ajustar pH, se recomienda el uso de ácido fosfórico.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C (77°F)	Líquido
Olor característico	Amoniacal
Color	Blanco a beige claro

### FORMULACIONES TÍPICAS <sup>(1)</sup>

Agua	340 kg
Asfalto	660 kg
SÚRFAX C-25 A	10-15 kg
Ácido fosfórico	c.b.p. pH de 1.5-3.0

NOTA: (1) Estas son solo formulaciones típicas. Siempre es recomendable realizar formulaciones de laboratorio para determinar la dosificación a emplear. c.b.p. - cuanto basta para pH requerido.

NOTA: En caso de contacto por cualquiera vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima. Es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de este producto.



# SÚRFAX C-25 A

**Emulsificante catiónico para emulsiones asfálticas de rompimiento rápido (CRS). Proporciona una excelente cohesión y adhesividad entre el residuo asfáltico y el agregado pétreo.**

### PRESENTACIÓN

Tambor plástico con 190 kg (418 lb) peso neto.

### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, cerrado.

### RECOMENDACIONES DE USO

- 1.- Calentar agua a 45°C y bajar pH entre 2.0 y 4.0.
- 2.- Agitar por 10 minutos.
- 3.- Agregar de 10 a 15 kg (22-33 lb aprox.) de **SÚRFAX C-25 A** por tonelada de emulsión a producir.
- 4.- Agregar ácido fosfórico hasta obtener un pH entre 1.5 y 3.0.
- 5.- Seguir los procedimientos típicos de producción.

### GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD

(Para mayores referencias solicite MSDS SÚRFAX C-25A)

SÚRFAX C-25 es un producto que puede provocar irritación de la piel y puede producir quemaduras, por esto debe evitarse todo contacto con piel, ojos y ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con un trapo limpio y lavar inmediatamente con una solución de ácido acético al 5% o vinagre seguido por un lavado abundante con agua y jabón.

Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con una solución de ácido bórico al 2% y acudir de inmediato al médico.

Si la ropa fue contaminada es preciso lavarla con vinagre antes de ser usada nuevamente.

### NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SÚRFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SÚRFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.  
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**

**CÓDIGO DE DOCUMENTO: 4-DT-12 Ver.00**